


Montage du kit

<http://www.interface-z.com>

Version 110126

Cette documentation vous suggère l'ordre de montage le plus pratique pour ce module. Pour des conseils sur la soudure à l'étain, reportez-vous aux pages « Soudure » de notre site : <http://www.interface-z.com/conseils/soudure.htm>.



Plaque sérigraphiée.

Le plus simple est de souder les composants en fonction de leur taille : les plus petits d'abord.

Le côté où les composants sont placés est sur la première photo. C'est le côté sérigraphié, c'est-à-dire portant les marquages pour identifier les composants. Le côté sans sérigraphie avec les pistes visibles est celui où l'on soude.



Attention lorsque vous soudez les borniers, qu'ils soient bien dans le bon sens, les trous aux bord de la carte.

Faire attention en particulier aux borniers qui ont une partie métallique apparente au dos.

La résistance n'est pas polarisée.

Liste des composants :

- Plaque sérigraphiée
- Résistances :
 - 47 Ohms, 7Watts : grosse résistance de puissance blanche,
- 1 Relai 2 RT
- 1 bornier 2 points
- 1 bornier 4 points